

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco	
ALL.		

ALL. S1.8

Scheda Edificio 8

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.8	Scheda Edificio 8	

AREA DI RISCHIO	EDIFICIO		Ed.8	SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI TRASVERSALI AMBIENTI DI LAVORO		
	RISCHIO SPECIFICO			PxD	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	MISURE DI MIGLIORAMENTO
Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Amianto	Presenza di MCA	1x1	Rischio assente	--	--
Rischi biologici	Legionella	Esposizione ad agenti biologici pericolosi	2x2	Disinfezione in continuo delle acque + filtri terminali in ambienti critici	Bonifica canali aeraulici	MEDIA 1 anno
Rischi fisici	Radon	Esposizione a sorgenti radioattive	1x3	E' stata avviata una mappatura del rischio al fine di stimare l'eventuale presenza di radon proveniente dal terreno e/o dai materiali da costruzione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 101/2020	Alla luce degli esiti programmare le necessarie misure di intervento o riprogrammare la valutazione con le periodicità previste dal D.lgs. 101/2020	MEDIA 1 anno
Rischi Infortuni	Rischio elettrico	Elettrocuzione e incidenti correlati	2x2	Impianto elettrico sottoposto a verifiche periodiche. Quadro Elettrico generale posizionato in prossimità dell'ingresso mantenuto chiuso. Controlli e	Reperire Progetto e DI.CO. Aggiornati e conformi allo stato di fatto.	MEDIA 1 anno
	Rischio scariche atmosferiche	Folgorazione e incidenti correlati	1x2	Calcolo probabilità delle fulminazioni	Aggiornare con periodicità quinquennale il calcolo probabilità delle fulminazioni	MANTENIM.
	Ascensori / Montacarichi	Incidenti con danni per utilizzatori e/o presenti	1x2	Verifiche periodiche	Mantenere in stato di efficienza gli impianti	MANTENIM.
	Centrale Termica	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x3	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MEDIA 1 anno
	Locali quadri elettrici, UPS, Gruppi elettrogeni	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x3	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MEDIA 1 anno
	Deposito gas medicali	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x3	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MEDIA 1 anno
Ambienti di lavoro	Microclima	Disconfort microclimatico	1x2	I locali sono tutti finestrati e permettono un'ottima areazione naturale. E' presente impianto di climatizzazione. Vengono effettuati i monitoraggi ambientali	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di climatizzazione	MANTENIM.
	Illuminamento	Incidenti per scarsa luminosità	1x2	I locali sono tutti finestrati e sono altresì muniti di impianto di illuminazione artificiale.	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di illuminazione	MANTENIM.
		Aggravio condizioni di lavoro				
	Requisiti igienico sanitari	Carenze igieniche	1x2	I locali di lavoro sono dotati di spogliatoi e servizi igienici	Verificare che i servizi igienici siano sempre in ordine ed attrezzati con tutto l'occorrente.	MANTENIM.
	Caratteristiche strutturali	Infortuni da cadute in piano e dall'alto, crolli	1x3	L'edificio è dotato di agibilità/abitabilità. Le dimensioni degli ambienti di lavoro sono conformi per l'uso previsto	Prevedere la verifica periodica degli intonaci e murature di facciata e scale esterne. Ripristinare in alcuni punti la pavimentazione perimetrale. Adeguare in alcuni punti il parapetto al piano copertura (altezza inferiore ad 1 metro). Integrare le passerelle metalliche già installate al piano copertura per la presenza di tubazioni tali da causare inciampi e cadute con conseguenziale rottura anche delle stesse (gas medicali). Evidenziare il pericolo di urto mediante idonea segnaletica le parti in muratura sottostanti le scale esterne di emergenza. Ripristinare in alcuni punti dei corridoi interni la pavimentazione danneggiata in prossimità dei giunti di dilatazione. Evidenziare la presenza dei lucernari con funzione di evacuatori fumo e calore presenti al piano copertura mediante apposizione di segnaletica di avvertimento e pericolo	MEDIA 1 anno
	Scale	Infortuni per caduta	1x2	I locali di lavoro hanno accesso mediante rampa di scale	Mantenere in stato di efficienza le scale verificando periodicamente la presenza delle bande antiscivolo su ogni pedata e/o l'integrità del materiale antiscivolo.	MANTENIM.
Porte e portoni	Difficoltà di esodo, infortuni	1x2	I locali hanno uscita diretta su spazio esterno	Migliorare in alcuni casi la segnaletica di esodo	MANTENIM.	