

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco	
ALL.		

ALL. S1.1

Scheda Edificio A

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.1	Scheda Edificio A	

DATI GENERALI

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

EDIFICIO	A	
N. ELEVAZIONI	4+1 piano semicantinato	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE	SANITARIA	
N. POSTI LETTO	114	
N. ADDETTI DI COMPARTIMENTO	16	
4 addetti per livello dal 2 al 5		

VISTA DETTAGLIO



DESCRIZIONE

Edificio a quattro elevazioni fuori terra ed una seminterrata a destinazione d'uso sanitaria.

Sono ubicati al suo interno, oltre ai servizi accessori, il pronto soccorso pediatrico, la ginecologia ed ostetricia con il blocco parto, varie Unità Operative ad indirizzo pediatrico, l'Unità Operativa di neonatologia ed UTIN ed il reparto di degenza di Reumatologia, oltre a varie attività ambulatoriali ed agli sportelli dell'Ufficio Ticket. L'edificio prevede un affollamento costituito, oltre che dagli operatori, da degenti con prevalenza di soggetti non autosufficienti e, nel periodo diurno, da visitatori/utenti. I servizi di prima necessità (Pronto Soccorso pediatrico, Ufficio Ticket) hanno accesso indipendente dall'esterno. Il plesso è posto in collegamento con l'edificio B per mezzo di due varchi (A1-A2) in corrispondenza dei corpi scale e si sviluppa longitudinalmente lungo il viale perimetrale, permettendo l'accostamento dei mezzi dei VV.F. su più fronti.

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.1	Scheda Edificio A	

Lungo il prospetto laterale prospiciente il viale perimetrale è ubicato il Centro di Gestione delle Emergenze, posto in locale dedicato con accesso indipendente.

DESTINAZIONI D'USO

TIPO	LIVELLO				
	1	2	3	4	5
TIPO A (IMPIANTI TECNOLOGICI)	X				
TIPO B (LAB, DEPOSITI..)	X				
TIPO C (AMB. E DIAGNOSTICA)		X	X	X	X
TIPO D (DEGENZE E UNITA' SPECIALI)		X	X	X	X
TIPO E (UFFICI E SERVIZI)	X			X	X

DISLOCAZIONE UNITA' OPERATIVE

UO	PL	LIVELLO
Spogliatoi, Locale quadri, Sotto Centrale, Depositi.	--	1
Pronto Soccorso Pediatrico	2	2
Reumatologia	14	2
Locali Ambulatori	--	2
Complesso Parti	--	2
Neonatologia - UTIN	24	3
Cardiologia Pediatrica	--	3
Patologia Ostetrica	20	3
Pediatria	26	4
Bronco-Pneumologia Pediatrica	25	4
Supporti dipartimentali (uffici/Ambulatori)	--	4
Uffici	25	5
Supporti Dipartimentali (Uffici/Ambulatori)	--	5
Ostetricia e Ginecologia	30	5

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.1	Scheda Edificio A	

TIPOLOGIA E CONSISTENZA IMPIANTI

DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI	Presenza di impianto di distribuzione su tutti i piani (testa-letto-sala parto-UTIN-PS pediatrico)
IMP. AREAZIONE E CLIMATIZZAZIONE	Impianto centralizzato installato in copertura con canalizzazione su controsoffitto
IMP. PRODUZIONE ACS/VAPORE	Centralizzato per il complesso ospedaliero
GRUPPO ELETTROGENO	Presenza gruppo elettrogeno a servizio dell'edificio in area esterna alimentato a gasolio
UPS	Presenza di UPS a protezione della linea privilegiata
ASCENSORI	6 impianti di cui 4 riservati agli operatori
SCALE DI EMERGENZA	Presenti n. 4 scale di emergenza esterne

MEZZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

IMPIANTI ANTINCENDIO		NOTE
IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO		SI
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO SPRINKLER		NO
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA		SI
PULSANTI DI ALLARME ANTINCENDIO		SI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		SI
COMPARTIMENTAZIONE		SI
ESTINTORI (POLVERE/CO ₂)	Livello 1	43
	Livello 2	43
	Livello 3	44
	Livello 4	51
	Livello 5	30
IDRANTI UNI 45	Livello 1	15
	Livello 2	8
	Livello 3	11
	Livello 4	9
	Livello 5	12

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO

IMPIANTISTICO	--	--
EVACUAZIONE	Neonatologia/UTIN	Livello 3
	Reparti di Degenza	Livelli 2-3-4-5
CARICO D'INCENDIO	Deposito	Livello 1

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.1	Scheda Edificio A	

EDIFICIO A																																																																																																							
FATTORI DI CALCOLO PROBABILITA' DI ACCADIMENTO																																																																																																							
A	STATO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	ADEGUAMENTO IN CORSO	2																																																																																																				
B	PIANO DI GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO	IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE	2																																																																																																				
C	SOSTANZE E PRODOTTI FACILMENTE COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI	PRESENZA NON SIGNIFICATIVA (ADEGUATE MODALITA' DI STOCCAGGIO)	2																																																																																																				
D	LUOGHI AD ELEVATO RISCHIO INCENDIO	PRESENTI MA ADEGUATAMENTE COMPARTIMENTATI	2																																																																																																				
E	SORGENTI DI INNESCO	PRESENZA CON MISURE DI PROTEZIONE	2																																																																																																				
SOMMA FATTORI		10	LIVELLO PROBABILITA' DI ACCADIMENTO P 3-MEDIO-ALTA																																																																																																				
FATTORI DI CALCOLO LIVELLO DI DANNO ATTESO																																																																																																							
F	SISTEMA DI ESODO	SISTEMA DI ESODO ADEGUATO E FRUIBILE	1																																																																																																				
G	MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA	MEZZI SUFFICIENTI ED EFFICIENTI	1																																																																																																				
H₁	ORGANIZZAZIONE EMERGENZE - P.E.	P.E. PRESENTE E TESTATO SUL CAMPO	1																																																																																																				
H₂	ORGANIZZAZIONE EMERGENZE - ESPOSTI AL RISCHIO	SISTEMA DI CONTROLLO DELL'AFFOLLAMENTO PARZIALMENTE PRESENTE (REPARTI DI DEGENZA)	2																																																																																																				
H₃	ORGANIZZAZIONE EMERGENZE - SQUADRA	NUMERO ADDETTI SUFFICIENTE	2																																																																																																				
SOMMA FATTORI		7	LIVELLO DI DANNO ATTESO D 1-TRASCURABILE																																																																																																				
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> </table>									D	4	4	8	12	16							3	3	6	9	12							2	2	4	6	8							1	1	2	3	4												P											1											2											3											4
				D	4	4	8	12	16																																																																																														
					3	3	6	9	12																																																																																														
					2	2	4	6	8																																																																																														
					1	1	2	3	4																																																																																														
										P																																																																																													
										1																																																																																													
										2																																																																																													
										3																																																																																													
										4																																																																																													
R =	P	X	D	3																																																																																																			
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO			MEDIO																																																																																																				

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.1	Scheda Edificio A	

AREA DI RISCHIO	EDIFICIO		A	SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI TRASVERSALI AMBIENTI DI LAVORO		
	RISCHIO SPECIFICO		PxD	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	MISURE DI MIGLIORAMENTO	PRIORITA'
Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Amianto	Presenza di MCA	1x2	Rischio assente		
Rischi biologici	Legionella	Esposizione ad agenti biologici pericolosi	2x2	Disinfezione in continuo delle acque + filtri terminali in ambienti critici	Bonifica canali aeraulici	
Rischi fisici	Radon	Esposizione a sorgenti radioattive	1x3	Non è reperibile la mappatura del rischio	Avviare una mappatura del rischio al fine di stimare l'eventuale presenza di radon proveniente dal terreno e/o dai materiali da costruzione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 101/2020	MEDIA 1 anno
Rischi Infortuni	Rischio elettrico	Elettrocuzione e i incidenti correlati	2x3	Impianto elettrico sottoposto a verifiche periodiche. Quadro Elettrico generale posizionato in prossimità dell'ingresso mantenuto chiuso. Controlli e manutenzioni affidate a ditte qualificate.	Reperire Progetto e DI.CO. Aggiornati e conformi allo stato di fatto.	ALTA 6 mesi
	Rischio scariche atmosferiche	Folgorazione e i incidenti correlati	1x3	Struttura dotata di gabbia di Faraday regolarmente certificata e omologata.	Ripristinare piena funzionalità dell'impianto ripristinando i collegamenti danneggiati. Reperire documentazione tecnica	MEDIA 1 anno
	Ascensori / Montacarichi	Incidenti con danni per utilizzatori e/o presenti	1x3	Verifiche periodiche	Individuare e segnalare gli ascensori antincendio	MEDIA 1 anno
	Scale Mobili	Incidenti con danni per utilizzatori e/o presenti	1x3	Verifiche periodiche	Individuare e rendere maggiormente visibile il pulsante di blocco movimento	
	Centrale Termica	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x2	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	
	Gruppi elettrogeni	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x2	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	
Ambienti di lavoro	Microdima	Disconfort microclimatico	1x2	I locali sono tutti finestrati e permettono un'ottima areazione naturale. E' presente impianto di climatizzazione. Vengono effettuati i monitoraggi ambientali	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di climatizzazione	MANTENIM.
	Illuminamento	Incidenti per scarsa luminosità	1x2	I locali sono tutti finestrati e sono altresì muniti di impianto di illuminazione artificiale con lampade a led.	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di illuminazione	MANTENIM.
		Aggravio condizioni di lavoro				
	Requisiti igienico sanitari	Carenze igieniche	1x2	I locali di lavoro sono dotati di spogliatoio e servizio igienico	Verificare che i servizi igienici siano sempre in ordine ed attrezzati con tutto l'occorrente.	MANTENIM.
	Caratteristiche strutturali	Infortuni da cadute in piano, crolli	1x2	L'edificio è dotato di agibilità/abitabilità. Le dimensioni degli ambienti di lavoro sono conformi per l'uso previsto	Prevedere la verifica periodica del rivestimento di facciata e la verifica delle condizioni della copertura. Ancorare e registrare le scaffalature presenti nei locali adibiti a deposito materiale ed apporre targhetta con indicazione portata scaffale.	MANTENIM.
	Scale	infortuni per caduta	1x3	I locali di lavoro hanno accesso dall'esterno mediante rampa di scale	Mantenere in stato di efficienza le scale verificando periodicamente la presenza delle bande antiscivolo su ogni pedata.	MEDIA 1 anno
	Porte e portoni	Difficoltà di esodo, infortuni	1x2	I locali hanno Uscita diretta su spazio esterno	Migliorare in alcuni casi la segnaletica di esodo	MANTENIM.